

Gołdap, 05.06.2017 r.

OPR.0003.18.2017

Pan Andrzej Pianka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

W załączeniu przedstawiam informację w sprawie kadry i potrzeb w poszczególnych szkołach w latach 2013-2016 uzupełnioną o liczbę uczniów, zgodnie z prośbą radnego Władysława Pawłowskiego.

Z poważaniem
**BURMISTRZ
GÓLDAPI**
Tomasz Luto

Sporządził

sprawdził:

Z up.  **BURMISTRZA**
Agnieszka Wojtala
INSPEKTOR

**KIEROWNIK WYDZIAŁU
Oświaty, Promocji i Rozwoju**

mgr Ewa Bogdanowicz-Kordjak

INFORMACJA NA TEMAT BAZY, KADR I PRZYSZŁYCH POTRZEB NA OŚWIATĘ W LATACH 2013- 2016

Lp.	Szkoła	Rok	I. uczniowie*	Kadry			Potrzeby inwestycyjne	
				Nauczyciele	Pracownicy obsługi			
					obsługa	administracja		ogółem
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi	2013	472	35,68	5	3	8	Budynek wymaga remontu: - wymiana podłóg (w niektórych klasach) - instalacji elektrycznej - w całej szkole oprócz podpiwniczenia- koszt około 90 000 zł - instalacji c.o i hydraulicznej - koszt około 120 000 zł w całej szkole - wymiana obróbki blacharskiej i rynnowej od strony placu zabaw na budynek głównym - remont toalet na parterze – koszt ok. 20 000zł - remont elewacji od strony północnej, sala sportowa. <u>Potrzeby związane z reformą oświaty:</u> - utworzenie pracowni: chemicznej, fizycznej i komputerowej- 25 000 zł - remonty sal w budynku nr 2- 20 000 zł - zakup wyposażenia do nowych pracowni (komputery, ławki, krzesła, sprzęt do pracowni, itp.)- 51 000 zł
		2014	470	33,51	5	3	8	
		2015	489	35	5,25	3	8,25	
		2016	471	34	6	3	9	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi	2013	234	20,66	8 w tym 4 sez.	3	11	Dokończenie wymiany oświetlenia w klasopracowniach- 25 000 zł Ocieplenie głównego wejścia do budynku szkoły- 30 000 zł Wymiana stolarki okiennej- 15 000 zł Montaż drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych i przeciwpożarowych na strychu i w kotłowni budynku (realizacja zaleceń PSP w Gołdapi)- 11 000 zł Remont sali gimnastycznej (wewnątrz)- 40 000 zł Ocieplenie budynku- 60 000 zł <u>Potrzeby związane z reformą oświaty:</u> - przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej „,technicznej, biologiczno-geograficznej - koszt 50 000 zł - remonty: przebudowa toalet, adaptacja pomieszczeń i odnowienie klas- 40 000 zł
		2014	244	20,43	8 w tym 4 sez.	3	11	
		2015	231	20,68	7 w tym 4 sez.	3	10	
		2016	226	20,69	7 w tym 4 sez.	2,4	9,4	

3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi	2013	566	37,16	11	4	15	- zakup wyposażenia (laptopy z oprogramowaniem, stoły, krzesła, regały, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne itp.)- 105 882 zł
		2014	601	37,49	11	4	15	Elewacja budynku głównego - 250 000 zł (docieplenie ścian budynku wiąże się ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania),
		2015	642	41,94	13 w tym 3 asysten-tów	5	18	Budowa kompleksu boisk - 1 450 000 zł (brak odpowiednich boisk, funkcjonujące przy szkole stare z asfaltową zniszczoną nawierzchnią zagrażającą bezpieczeństwu uczniów), Wymiana dachu na całej powierzchni budynku głównego wraz z ociepleniem- 150 000 zł.
		2016	696	48,11	19	4	23	Wymiana części kaloryferów w szkole - 40 000 zł (zużyte, wymagające wymiany), Remont sali gimnastycznej - 300 000 zł (od 45 lat nie było kapitalnego remontu), Wymiana drzwi wejściowych - 20 000 zł.
4	Gimnazjum nr 1 w Gołdapi	2013	547	53,72	12	4	16	Powyższe remonty i inwestycje być może będzie można zrealizować przy pomocy środków unijnych w stosunku: 30% wkład własny i 70% środki unijne. Jednak przy środkach na termomodernizację wkład ten może wynieść: 20% wkład własny, 80% środki unijne. <u>Potrzeby związane z reformą oświaty:</u>
		2014	503	50,84	12	4	16	- remont 3 pomieszczeń (klas)- 45 000 zł
		2015	492	48,73	10,25	4	14,25	- zakup ławek, krzesel i pomocy naukowych- 49 746 zł
		2016	522	48,72	10,12	3,88	14	Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach lekcyjnych i biurowych sztuk 18, szacunkowy koszt 70 000 zł. Podczas rewitalizacji budynku w roku 2001 nie wymieniono okien w skrzydłach budynku (wschodnim i zachodnim).
								<u>Potrzeby związane z reformą oświaty:</u> - przygotowanie 2 sal na oddziały 6-latków, 2 sal dla klas I, sali dla klasy III oraz sali gimnastycznej- 12 000 zł - zakup wyposażenia: stoliki, szafki, wyposażenie sali gimnastycznej, pomoce dydaktyczne, doposażenie toalet, itp.)- 70 000 zł
5	Zespół Szkół w Grabowie	2013	259	26,46	6	4	10	Rozbudowa głównego budynku szkoły - koszt ok. 3,5 mln złotych.
		2014	254	25,12	6	4	10	Dzięki temu zlikwidowane zostaną oddziały funkcjonujące w budynku przy kościele w Grabowie - oddział przedszkolny, oddział pięciolatków,
		2015	244	26	6	4	10	

									<p>edukacja wczesnoszkolna. Szkoła znajduje się tuż przy drodze wojewódzkiej, jest bardzo niebezpiecznie. Budynek jest mały.</p> <p>Sanepid ma zastrzeżenia co do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łazienki – dwa oczka na około 100 osób, - wydawania posiłków dla najmłodszych dzieci – nie spełniamy żadnych wymogów sanitarnych, działalność przedszkola jest warunkowa, - małe klasy lekcyjne – niespełnione wymogi powierzchniowe. - brak zatoczki dla autobusu szkolnego, dlatego dzieci dwa razy dziennie maszerują z głównego budynku szkoły do tzw. "Starej szkoły" i po południu z powrotem. Bez względu na pogodę. <p>Straż pożarna ma zastrzeżenia co do głównego budynku szkoły- tylko jedna klatka schodowa, wbrew przepisom przeciwpożarowym. Za mało sal lekcyjnych, brak zaplecza: magazyny, pomieszczenia socjalne, szatnia.</p> <p>Budowa nowego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły- ok. 3 ha pod zarządem szkoły- koszt ok. 1 mln złotych.</p>
2016	215	27,55	7	4	11				
6 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	2013	79	9,9	2,5	0	2,5			Podciągnięcie prądu do budynku gospodarczego, aby spełniał rolę warsztatu pracy dla konserwatora szkolnego.
	2014	75	9,4	2,5	0	2,5			Docieplenie skosów dachowych w klasach – budynek został tak wykonany, że skosy dachowe nie są w ogóle ocieplone koszt ok. – 3500 zł
	2015	73	9,75	2	0	2			Utwardzenie terenu wokół szkoły i wyłożenie terenu kostką.
	2016	73	8,84	2	0	2			Remont lub wymiana ogrodzenia szkoły – naprawdę ciężko mi wycenić remont lub wymianę ponieważ ogrodzenie jest bardzo duże – średnia cena panelu metalowego ogrodzeniowego wynosi ok. 70 zł wymiary takiego panela to: szerokość: 250 cm wysokość: 153 cm , ilość paneli od strony ulicy to ok. 116 sztuk plus słupki oraz fundament, a priorytetem byłaby wymiana ogrodzenia części reprezentacyjnej od strony ulicy. Remont ścian i odgrzybienie ścian w szatni – koszt ok. 1500 zł Remont szamba przy szkole - szambo przy szkole, najprawdopodobniej jest źle wykonane ponieważ zapelnia się bardzo szybko przy niedużym zużyciu wody, najprawdopodobniej nasiąka z ziemi wodą. <u>Potrzeby związane z reformą oświaty:</u>

