



Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	Wykończenie posadzi	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wysokość pomieszczeń do stropu
pom. 1.01	Kuchnia	21,62	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	1,23 - 3,30
pom. 1.02	Komunikacja	18,12	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	3,3
pom. 1.03	Magazyn	24,31	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	3,30
pom. 1.04	Wc	2,80	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	3,30
pom. 1.05	Pom. socjalna	25,15	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	1,33 - 3,30
pom. 1.06	Pom. biurowa	80,30	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	1,33 - 3,30
pom. 1.07	Wentylatornia	127,30	płytki ceramiczne R9	tynk gipsowy	tynk gipsowy	3,30
SUMA POW.		289,60				

LEGENDA

- Słupy żelbetowe
- Ściany nośne murowane z pustaków silikatowych gr. 24 cm
- Ściany działowe murowane z pustaków silikatowych gr. 12 cm
- Podłogi: rzędna wskazuje poziom spodu belki
- Ściany o odporności ogniowej REI 120
- Ściany o odporności ogniowej REI 60
- Skrzynka hydrantowa podtynkowa
- Stolarka przeciwpowodziowa o odporności ogniowej
- Stolarka standardowa, bez odporności ogniowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Investycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.	Data:	15.II.2018
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap Obieg: 0001 GOLDAP, Jednostka ewidencyjna: 281903_4 MIASTO GOLDAP	Skala	1:100
Investor	Gmina Goldap	Nr rys:	PW - A 03
Adres inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap	Branża / Etap	ARCH / PW
Temat rysunku	RZUT PIĘTRA I	Podpis:	
Branża architektoniczna	Projektant: mgr inż. arch. Marcin Szyg nr upr. 3755.00W/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej Asystent proj. mgr inż. Joanna Bakalarz		

